



**Fot. nr 1 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny elewacji północnej, frontowej. Po lewej stronie na I p. zachowana pierwotna stolarka okienna. Powierzchnia tynków przemalowana. Stan przed konserwacją. Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 2 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny środkowej części elewacji północnej, frontowej. Powierzchnia tynków przemalowana. Stan przed konserwacją. Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 3 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Widok ogólny lewej części elewacji północnej, frontowej. Powierzchnia tynków przemalowana. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.  
fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 4 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Widok ogólny prawej części elewacji północnej, frontowej. Powierzchnia tynków przemalowana. Na parterze zachowana pierwotna stolarka okienna. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.  
fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 5 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Widok ogólny wejścia głównego do budynku. Widoczne ubytki tynku i kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.  
fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 6 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Fragment tynku po prawej stronie wejścia głównego do budynku. Widoczna naturalna odkrywka tynku z jasnoszarą pierwotną warstwą malarską. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.  
fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 7 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Fragment ceglanoego węgara po lewej stronie wejścia głównego do budynku. Widoczne resztki czerwonej warstwy malarskiej na powierzchni spoin. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 8 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Cokół po lewej stronie wejścia głównego do budynku. Widoczny cokół i gzyms z piaskowca oraz ryflowane tynki pomiędzy nimi. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 9 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Fragment gzymsu wejścia głównego do budynku. Widoczna powierzchnia pokryta cementowym, barwionym nakropem. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 10 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Zwieńczenie wejścia głównego do budynku. Widoczna powierzchnia tympanonu pokryta cementowym, barwionym nakropem. Tynkowany i ceglany gzyms pokryte wtórnym ofasowaniem blacharskim. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 11 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Zwieńczenie wejścia głównego do budynku w kondygnacji I piętra. Widoczna ceglana kolumna dzieląca okno, ozdobna dekoracja płyciny wykonana ze sztucznego kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 12 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Elewacja północna. Zwieńczenie wejścia głównego do budynku w kondygnacji I piętra. Widoczna ozdobna dekoracja płyciny wykonana ze sztucznego kamienia. Stan przed konserwacją. Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 13 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Elewacja północna. Zbliżenie okna w kondygnacji I piętra. Widoczna ozdobna dekoracja płyciny wykonana ze sztucznego kamienia, przemalowana. Stan przed konserwacją. Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 14 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Elewacja północna.** Zbliżenie okna w kondygnacji parteru. Widoczna ozdobna dekoracja płyciny wykonana z ryflowanego tynku, przemalowana. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fol. K. Sułkowska



**Fot. nr 15 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Elewacja północna.** Zbliżenie dolnej części parteru. Widoczne zniszczenia tynków i kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fol. K. Sułkowska





**Fot. nr 16 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Elewacja północna. Zbliżenie cokołu parteru. Widoczne pierwotne ryflowane tynki. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 17 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Elewacja północna. Zbliżenie parapetu okna parteru. Widoczna pierwotna prążkowana faktura odlewu betonowego. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 18 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Elewacja północna. Zbliżenie części cokołowej. Widoczne zniszczenia tynków i kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 19 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Elewacja północna. Zbliżenie naturalnej odkrywki nad oknem I piętra. Widoczna powierzchnia gładkich pierwotnych tynków. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 20 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
 Elewacja boczna zachodnia przy elewacji północnej. Widok ogólny. Stan przed  
 konserwacją.  
 Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K.  
 Sułkowska



**Fot. nr 21 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
 Widok ogólny elewacji zachodniej. Powierzchnia tynków przemalowana. Stan przed  
 konserwacją.  
 Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K.  
 Sułkowska





**Fot. nr 22 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Widok ogólny części środkowej elewacji zachodniej. Powierzchnia tynków zabrudzona  
i przemalowana. Stan przed konserwacją.  
Kraków, marzec 2023 r.

fot. K.  
Sułkowska





**Fot. nr 23 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny części cokołowej elewacji zachodniej. Powierzchnia tynków zabrudzona i przemalowana. Stan przed konserwacją.

Kraków, marzec 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 24 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Elewacja zachodnia. Zbliżenie okna w kondygnacji I piętra. Widoczna ozdobna dekoracja płyciny wykonana ze sztucznego kamienia, przemalowana. Stan przed konserwacją.

Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 25 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok części cokołowej elewacji zachodniej. Widoczne zniszczenia tynków i kamienia. Stan przed konserwacją. Kraków, marzec 2023 r. fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 26 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny elewacji południowej. Powierzchnia tynków zabrudzona i przemalowana. Część pokrycia dachowego od strony zachodniej wymieniona na nowe. Stan przed konserwacją. Kraków, marzec 2023 r. fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 27 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny środkowej części elewacji południowej. Widoczna zachowana pierwotna stolarka okienna w osi środkowej oraz na piętrze z prawej strony. Stan przed konserwacją. Kraków, marzec 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 28 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny środkowej, południowej połaci dachu. Widoczna zachowana pierwotna dachówka kolorze grafitowym. Stan przed konserwacją. Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 29 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok okien I piętra środkowej części elewacji południowej. Widoczna wymieniona stolarka okienna z innym podziałem kwater. Stan przed konserwacją.  
Kraków, marzec 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 30 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok cokołu środkowej części elewacji południowej. Widoczna zachowana pierwotna forma ryflowanych tynków. Stan przed konserwacją.  
Kraków, marzec 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 31 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny prawego ryzalitu elewacji południowej. Widoczna zachowana pierwotna stolarka okienna na piętrze. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 32 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.** Widok ogólny elewacji wschodniej. Widoczna zachowana pierwotna stolarka okienna na piętrze. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 33 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Widok ogólny ozdobnego szczytu elewacji wschodniej. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 34 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Elewacja wschodnia. Widok cokołu. Widoczne zachowane ryflowane tynki oraz zabrudzona powierzchnia kamienia. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 35 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Elewacja wschodnia. Widok cokołu. Widoczne naprawiane ryflowane tynki oraz zabrudzona powierzchnia kamienia. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 36 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Elewacja północna. Widok cokołu. Widoczne naprawiane ryflowane tynki oraz zabrudzona powierzchnia kamienia. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 37 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Elewacja północna. Widok cokołu. Widoczne ryflowane tynki oraz zabrudzona powierzchnia kamienia. Stan przed konserwacją.**

Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 38 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Elewacja północna. Widok cokołu. Widoczne ryflowane tynki oraz zabrudzona powierzchnia kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 39 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Metalowe, pierwotne drzwi w wejściu na strych. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 40 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Strych. Widok pierwotnych dachówek w kolorze grafitowym z wytłoczonym napisem „PŁASZOWSKA FABRYKA DACHÓWEK”. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 41 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Strych. Widok pierwotnych dachówek w kolorze grafitowym. Widoczna wymieniona dachówka w kolorze pomarańczowym oraz uszczelnienia połączeń zaprawą cementową. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 42 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Strych. Widok pierwotnych dachówek w kolorze grafitowym. Widoczne wymienione dachówki w kolorze pomarańczowym oraz uszczelnienia połączeń zaprawą cementową. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 43 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Pierwotna stolarka okienna I piętra. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 44 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23. Metalowe, późniejsze okno uchylne w strefie cokołowej. Stan przed konserwacją.**  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 45 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Pierwotna stolarka okienna I piętra. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 46 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Pierwotna stolarka okienna klatki schodowej. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 47 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Pierwotna stolarka okienna I piętra. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 48 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Pierwotna stolarka okienna I piętra. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r.

fot. K. Sułkowska





**Fot. nr 49 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Pierwotna stolarka okienna I piętra. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska



**Fot. nr 50 Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, budynek nr 23.**  
Pierwotna stolarka okienna parteru. Stan przed konserwacją.  
Kraków, kwiecień 2023 r. fot. K. Sułkowska